

AKCE PROCHÁZKA S BÍLOU HOLÍ NUSLE 21.5.2024

Start na zastávce tram a bus Nuselská radnice (směr náměstí Bratří Synků), dále na protilehlou zastávku Nuselská radnice (směr Pražského povstání), nahoru ulicí Tábořskou na křižovatku s ulicí Sezimova, přes Tábořskou ulici směr k radnici. Pokračování procházky dolů pravým chodníkem ulicí Sezimova na Náměstí Bratří Synků, rovně přes přechod k tramvajové trati. Po zatočení doprava obejdeme proti směru hodinových ručiček náměstí; zde zastávky tram, přechody a chodníky. Z náměstí po levém chodníku ul. Bělehradská a na křižovatce s ul. Křesomyslova zatočíme doleva a pokračujeme po levém chodníku k zastávce tram Divadlo na Fidlovačce (směr Nusle), zde doprava po přechodu k zastávce tram Divadlo na Fidlovačce (směr centrum).

Ukázky problematických míst viz foto a příklady:

1. Zastávka tram a bus Nuselská radnice směr náměstí Bratří Synků

Popis: Zastávka s ostrůvkem, v čele zastávky přístup přechodem, v konci zastávky varovný pás.




foto 1



foto 2

Nedostatky: Velká délka umělé vodící linie v ostrůvku, nedostatečný odstup od hrany vozovky, navazující zábradlí v černé barvě je nekонтastní (fota 1, 2)



foto 3



foto 4

Nedostatky: Přilehlý přechod k ostrůvku správnější řešení (foto 3). Koridor na protilehlou stranu s úpravami v chodníku bez lemování signálního a varovného pásu (foto 4) s různorodým povrchem a barevností.

2. Zastávka tram a bus Nuselská radnice směr Pankrác

Popis: Zastávka s pojížděným mysem




foto 5





foto 6



fota 7, 8

Nedostatky:

Přístup chodníkem s bariérami zaparkovaných vozidel, bez vyznačení hranice parkování, bariéry v přirozené vodící linii podél fasády (foto 5), zastávkový označnick bez signálního pásu (foto 6), hrana chodníku s proměnlivou výškou bez varovného pásu, s nerovným povrchem (foto 7), přístřešek bez kontrastního vyznačení prosklených stěn (foto 8).

3. Přechody Táborská u radnice

Popis: Vyznačené přechody přes ulici Táborská a Sezimova



foto 9

Nedostatky:

Souhrn množství nedostatků v křižovatce Sezimova, signální a varovné pásy bez lemování, v místě křížení bez hladké plochy, nesprávné směrové vedení vodícího pásu přechodu, nesprávné úpravy hrany u vozovky, nerovný a nekvalitní povrch chodníku (foto 9).

Poznámka: ? budova radnice bez AOM



foto 10

Nedostatky: Chyby v celé křižovatce v ulici Tábořská, dále u radnice stojany a kola tvoří bariéru v průchodu podél signálního pásu (foto 10).

4. Ul. Sezimova u Náměstí Bratří Synků



foto 11

Příklad správného řešení hmatových úprav

5. Přechody přilehlé k ulici Nuselská směr k náměstí Bratří Synků



fota 12, 13

Nedostatky: u vchodu do budovy ČS nebezpečné schodiště, přechody bariérové, bez úprav pro osoby s omezenou možností orientace i pohybu (foto 12, 13)

Poznámka: u vchodu do budovy ČS instalován AOM

6. Náměstí bratří Synků



fota 14, 15 a 16

Nedostatky: Zastávky bez úprav, bariérové přístupy (fota 14, 15, 16)



foto 17

Nedostatky: Přechod s hmatnými úpravami jen na jedné straně, s bariérami

7. Ulice Křesomyslova



fota 18, 19

Přechod se správnými hmatnými úpravami (foto 18), sloup veřejného osvětlení v přirozené vodící linii (foto 19)

8. Zastávka tramvaje Divadlo na Fidlovačce



fota 20,21

Nedostatky: Na zastávce Divadlo na Fidlovačce (směr centrum; z vysazeným mysem) je nebezpečný smíšený provoz cyklistů a chodců; na zastávce ve směru Náměstí Bratří Synků chybně použita umělá vodící linie s malým průchozím prostorem